



Exempel på befintliga fönster.
Nuvarande fönster är 2-glasfönster i trä som på 80-talet blev inklädda med aluminiumplåt på utsidan.



Aluminiuminklätt fönster



På hus J finns originalfönsterna kvar i trä.
Karmbredd ca 50 mm, fönsterbåge inkl kittfals ca 30 mm. Mittpost bredd ca 75 mm.



Exempel på befintliga entréportar i hus A, B och G
Ytskikt av teakfanér och sparkplåt av rostfri plåt




Exempel på befintliga entréportar i punkthusen



Exempel på befintliga entréportar i hus N, O och P



Befintliga balkonger med svarta smidesräcken på punkthus C, D, E, F, K och L



Befintliga balkonger med träräcken på hus N, O och P

